



「GIS」とは何か？



- **Geographic Information System = 地理情報システム**
- コンピュータに取り込まれた「地図情報」（地番図・路線図・地形図等）と、それに関連する「属性情報」（路線名・延長・活動履歴等）を結びつけて扱うことのできるシステム



添付様式23-2 平成 年度 農地・水・環境保全向上対策 活動記録

活動組職名: 地区農地・水・環境保全会

活動実施日誌		活動参加人数(人)		心への活動		区分	活動区分	施設又はテーマ	活動項目	備考
実施月日	時間帯	平均時間	うち職員	うち農業者	その他					
4月10日	10:00 - 12:00	2.0 時間	10	5	5	20	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
4月10日	13:00 - 15:30	2.5 時間	15	10	5	37.5	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
5月30日	8:00 - 12:00	3.0 時間	55	25	30	165	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
6月15日	8:00 - 10:00	2.0 時間	25	15	10	50	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
6月24日	8:30 - 12:00	3.5 時間	15	8	7	52.5	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
6月25日	8:30 - 12:00	3.5 時間	15	7	8	52.5	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
6/20 - 6/27	8:30 - 18:00	4.0 時間	20	14	6	80	水	水路	水路の清掃	水路の清掃
計			150	84	71	453				
うち基礎部分計			30	15	15	105				
うち農地・水向上活動計			0	0	0	0				
うち農村環境向上活動計			50	29	21	185				

(2) 遊休農地の面積

遊休農地であったことのある面積	耕作可能な状態に保全管理したところの面積	現時点で農地以外に適切に利用されている面積	現時点で農地として適切に利用されている面積	現時点で遊休状態にあり、耕作可能にされた面積
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
500	500	100	300	

施設区分	施設名	整備年度	地区・区間等	機能診断	修復区間等	修復時期(年月日)	作業内容
開水路	水路	昭和58年	-	診断結果	診断担当者		
H16.11.8	目地部分が一部開いている(分水ゲート~分水ゲートの範囲)	分水ゲートから分水ゲートまで	H17.3.20	モルタルを充填材とした目地詰めを実施			
		分水ゲートから分水ゲートまで	H17.3.22	モルタルを充填材とした目地詰めを実施			
H17.11.17	一部分にはらみあり(分水の下流に約30mの場所の2m程度の範囲)	分水ゲートから下流に約m	H17.11.26	側壁背面の過剰な土を取り除き、側壁を適正位置に再設置			
		分水ゲートから分水ゲートまで	H18.3.18	モルタルを充填材とした目地詰めを実施			
	目地部分が一部開いている(分水ゲート~分水ゲートの範囲)	分水ゲートから分水ゲートまで	H18.3.20	モルタルを充填材とした目地詰めを実施			